

## Synthèse des prélèvements et analyses établie à titre de consultation en vue de l'établissement des missions de repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux..

Numéro de dossier : 151050  
 Date du repérage : Depuis le 8/10/2015

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : ..... <b>Résidence La Tourelle</b> Code postal, ville : .. <b>27950 ST MARCEL</b>
Périmètre de repérage :	..... <b>Ensemble de bâtiments visés par les travaux. Le périmètre de repérage se limite à la ou les zones concernées par les travaux dont la liste nous a été remise par le donneur d'ordre</b>
Année de construction :	..... <b>&lt; 1997</b>

Le propriétaire et le donneur d'ordre	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : .... <b>Cabinet Lars</b> Adresse : ..... <b>46, bis rue St Louis</b> <b>27000 EVREUX</b>
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : .... <b>Cabinet Lars</b> Adresse : ..... <b>46, bis rue St Louis</b> <b>27000 EVREUX</b>

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	DE SAINT ETIENNE JOSE	Opérateur de repérage	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France	Obtention : 05/10/2007+27/03/2013 Échéance : 16/10/2017 N° de certification : 2514277
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	DE ST ETIENNE José	Dirigeant	BUREAU VERITAS	05/10/2007+27/03/2013 Échéance : 16/10/2017 N° de certification : 2514277
Raison sociale de l'entreprise : <b>BATICONTROL</b> (Numéro SIRET : <b>79391296500019</b> ) Adresse : <b>SAS au capital de 89500€ - 5 rue du Général De Gaulle, 27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT</b> Désignation de la compagnie d'assurance : <b>MMA</b> Numéro de police et date de validité : <b>113842295 / 31/12/2016</b>				

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

● des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :		
<b>Bâtiment 1</b>	P1 P2 P3 P4 P5 P7 P9 P10	-Etanchéité de terrasse -Etanchéité « relevé d'acrotère » -Revêtement souche cheminée -Revêtement allège de fenêtre -Revêtement jouée de balcon -Revêtement de pignon -Revêtement plafond porche - Plâtre et peinture des parties privatives : Pièce humide
<b>Bâtiment 2</b>	P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12	-Revêtement de façade -Revêtement jouée de balcon -Revêtement allège de fenêtre -Revêtement mural porche -Revêtement plafond porche -Revêtement de façade -Revêtement de façade -Complexe d'étanchéité terrasse -Etanchéité relevé d'acrotère -Enduit souche de cheminée - Plâtre et peinture des parties privatives : Pièce humide
<b>Bâtiment 3 + Garages</b>	P1 P2 P3 P4 P6 P8 P9 P10 P11 P1 G	-Revêtement de façade -Revêtement de façade -Revêtement jouée de balcon -Revêtement allège de fenêtre -Revêtement plafond porche -Revêtement de façade -Complexe d'étanchéité terrasse -Etanchéité relevé d'acrotère -Enduit souche de cheminée -Peinture portes garages
<b>Bâtiment 4</b>	P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13	-Revêtement de façade -Revêtement de façade -Revêtement jouée de balcon -Revêtement allège de fenêtre -Revêtement mural porche -Revêtement plafond porche -Revêtement de façade -Revêtement de façade -Revêtement de soubassement -Complexe d'étanchéité terrasse -Etanchéité relevé d'acrotère -Enduit souche de cheminée -Plâtre et peinture des parties privatives : Pièce humide
<b>Bâtiment 5</b>	P1 P2 P3 P5 P6 P8 P9 P10 P11	-Revêtement de façade -Revêtement de façade -Revêtement mural porche fermé -Revêtement de façade -Revêtement jouée de balcon -Complexe d'étanchéité terrasse -Etanchéité relevé d'acrotère -Enduit souche de cheminée -Plâtre et peinture des parties privatives : Pièce humide
<b>Bâtiment 6</b>	P1 P2 P3 P4 P6 P7	-Revêtement de façade côté balcon -Revêtement de façade (débord de plancher) -Revêtement de façade arrière -Revêtement mural porche -Complexe d'étanchéité terrasse -Etanchéité relevé d'acrotère

	<b>P8</b> <b>P9</b>	<b>-Enduit souche de cheminée</b> <b>-Plâtre et peinture des parties privatives : Pièce humide</b>
<b>Bâtiment 7</b>	<b>P1</b> <b>P2</b> <b>P3</b> <b>P4</b> <b>P5</b> <b>P6</b> <b>P7</b> <b>P8</b> <b>P9</b>	<b>-Revêtement de façade côté balcon</b> <b>-Revêtement de façade (débord de plancher)</b> <b>-Revêtement de façade arrière</b> <b>-Revêtement mural porche</b> <b>-Revêtement plafond porche</b> <b>-Complexe d'étanchéité terrasse</b> <b>-Etanchéité relevé d'acrotère</b> <b>-Enduit souche de cheminée</b> <b>-Plâtre et peinture des parties privatives : Pièce humide</b>

● des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :

<b>Bâtiment 1</b>	<b>P6</b> <b>P8</b>	<b>-Revêtement de façade</b> <b>-Revêtement mural porche</b>
<b>Bâtiment 2</b>	<b>P2</b>	<b>-Revêtement de façade</b>
<b>Bâtiment 3</b>	<b>P5</b> <b>P7</b>	<b>- Revêtement mural porche</b> <b>- Revêtement de façade</b>
<b>Bâtiment 5</b>	<b>P4</b> <b>P7</b>	<b>- Revêtement de façade</b> <b>- Revêtement mural porche ouvert</b>
<b>Bâtiment6</b>	<b>P5</b>	<b>-Revêtement plafond porche</b>

Le(s) laboratoire(s) d'analyses

**Raison sociale et nom de l'entreprise :** ... I.T.G.A

**Adresse :** Parc Edonia - Bât R - Rue de la Terre d'Adélie - CS n° 66862 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX

**Numéro de l'accréditation Cofrac :** ..... 66862

Signatures

*Nota :* Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **BUREAU VERITAS CERTIFICATION France** Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr) programme n°4-4-11)

**Par : DE SAINT ETIENNE JOSE,**

**le 04 /01/2016**

**BATI CONTROL**  
SAS au capital de 89 500€  
5, rue du Général de Gaulle  
27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT  
Tél : 02 32 28 05 38 - Fax : 02 32 30 42 83  
RCS Evreux 793 912 965 - APE 7120 B

